

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont pokrycia dachu stołówki
ZSP-PCKU w Marszewie

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu stołówki ZSP-PCKU w Marszewie
ADRES INWESTYCJI : Marszew 22, 63-300 Pleszew
INWESTOR : Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Marszewie
ADRES INWESTORA : Marszew 22, 63-300 Pleszew
BRANŻA : Budowlana
OPRACOWAŁ : Arkadiusz Banaszak - kosztorysant WKP/PO/0278/07
DATA OPRACOWANIA : 27.09.2018

OPRACOWAŁ :

Data opracowania
27.09.2018

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45261210-9		Remont dachu			
1 d.1	KNR-W 4-03 1137-05	B.00.00.00	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych przykręcanych do konstrukcji stalowej 36,0*3+12,5*4	szt.		
				szt.	158,000	
					RAZEM	158,000
2 d.1	KNR-W 4-03 1140-05	B.00.00.00	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim poz.1	m		
				m	158,000	
					RAZEM	158,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0518-03 analiza indywidualna	B.10.00.00	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m ² z papy grzewalnej modyfikowanej SBS na osnowie z włókniny poliestrowej 20	szt.		
				szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0519-01	B.10.00.00	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowana SBS 250g/m ² , gr. 5,2 mm na osnowie z włókniny poliestrowej z oczyszczeniem podłoża, przycięciem pęcherzy podklejeniem starej odstającej papy, zaszpachlowaniem drobnych ubytków w pokryciu masą szpachlową oraz posmarowaniem całego podłoża masą gruntującą 24,00*12,90 11,80*12,50	m ²		
				m ²	309,600	
				m ²	147,500	
					RAZEM	457,100
5 d.1	KNR-W 4-01 0519-05	B.10.00.00	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych 3	m ²		
				m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
6 d.1	KNR-W 4-01 0519-04	B.10.00.00	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia modyfikowana SBS 250g/m ² , gr. 5,2 mm na osnowie z włókniny poliestrowej (24,0*2+12,5*2+11,80*2)*0,30	m ²		
				m ²	28,980	
					RAZEM	28,980
7 d.1	KNR 4-01 0526-06	B.10.00.00	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 24,0*2+12,5	m		
				m	60,500	
					RAZEM	60,500
8 d.1	KNR 4-01 0533-03	B.10.00.00	Naprawa obróbek blacharskich , wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń (24,0*2+12,5*2+11,80*2)*0,20	m ²		
				m ²	19,320	
					RAZEM	19,320
9 d.1	KNR 5-08 0604-03	B.00.00.00	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie materiał podstawowy z demontażu poz.2	m		
				m	158,000	
					RAZEM	158,000
10 d.1	KNR 4-01 0735-04	B.00.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 8	m ²		
				m ²	8,000	
					RAZEM	8,000
11 d.1	KNR 0-25 0104-03	B.00.00.00	Czyszczenie wyrzutni dachowych i innych stalowych elem.wyposażenia dachu do stopnia St 2 poz.13	m ²		
				m ²	11,930	
					RAZEM	11,930
12 d.1	KNR 0-25 0103-03	B.00.00.00	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami wyrzutni dachowych i innych stalowych elem.wyposażenia dachu poz.13	m ²		
				m ²	11,930	
					RAZEM	11,930
13 d.1	KNR 0-25 0202-03 0201 C 06	B.00.00.00	Malowanie pędzlem wyrzutni dachowych i innych stalowych elem.wyposażenia dachu wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne (Brantho-Korrux 3w1) o grubości 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 7.29 m ² / dm ³) 11,93	m ²		
				m ²	11,930	
					RAZEM	11,930
14 d.1	KNR 0-25 0202-03 0201 C 06	B.00.00.00	Malowanie pędzlem wyrzutni dachowych i innych stalowych elem.wyposażenia dachu wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne (Brantho-Korrux 3w1) o grubości 70 mikrometrów (druga warstwa) (wydajność katalogowa 7.29 m ² / dm ³) poz.13	m ²		
				m ²	11,930	
					RAZEM	11,930